Załącznik nr 2

1/1 Pom. warsztatu
17,83 BET/AL

1/6 Magazyn podręczny
14,68 BET/AL

1/7 Magazyn naprawczy
25,87 BET1/AL

Otwory na kanały wentyl. 90x95 i 90x60cm zgodnie z rys. konstrukcji i wentylacji

1/2 Hala napraw
258,37 BET1/AL

Barierka Ø51mm
h=1,10m
Ceownika
wg rys. konstrukcji

fundament gładzarki
do cylindrów
do usunięcia

h=3,70m

1/12 Pom.sprężarki
5,08 BET/AL/ALs

1/9 Węzeł sanitarny
10,67 Gr/Gf+AL/ALs

1/8 Korytarz
10,42 Gr/AL/ALs

1/7a Istniejący magazyn opon
22,95 Gres antypoślizgowy

W przypadku braku istn. wentylacji w łazience, należy poprowadzić kanał z rury spiro pod sufitem do istn. komina

Zaślepienie otworu, przebicie z drugiej strony

pom. magazynowe
35,53 posadzka betonowa

pom. magazynowe
124,85 posadzka betonowa

h=3,70m

1/10 Szatnia
17,43 T/AL/ALs

1/11 Pom.socjalne
12,87 T/Gfu+AL/ALs

615